

4869

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 144 - 102

Город Вильнюс



Улица Анжель

Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца


М 1:25

по АА
136.84

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
136.84	134.71	134.70	134.72	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугуннаяСтены кирп. бет.Дно кирп. бет.

Скобы - 4

Наличие воды -

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 22.60

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

5.19.60г.