

4869

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 143-103

Город Вильнюс

Улица Лизин



Дело №

1960 г.

Чертеж колодца
М 1:25

по А-А

136.84




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
136.84	135.44	135.43	135.54	

П Р И В Я З К А

ул. Лизин



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы - 4

Наличие воды -

Наличие газа -

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кеп.	150	кеп.	100	кеп.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист	Исполнитель	Чертил	Проверил
	Рук. группы			
Дата	5.09.60г			