

112
4869

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 65-85

Город Вильнюс

Улица Аучоту



Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца

М 1:25


По А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №3	подкл. №4
135.87	134.62	134.60	134.71	134.63

П Р И В Я З К А



ул. Аучоту 5

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.Дно кирп. бет.

Скобы 2 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №3		Подкл. №4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	шт	150	шт	150	шт	150	шт

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил