

4869

114

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 63-88



Город Вильнюс

Улица Ацюку

Дело №

19 60 г.


Чертеж колодца
М 1:25
по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
136.00	134.41	134.37	134.38	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. № 1		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	кирп	150	кирп	150	кирп		
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы 3 кирп	Объект 2280							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Минин		Юрские		
Наличие газа		Рук. группы		Рук.		Широковский		
Год строительства 19	Дата	Исполнитель				Даруше		
		Чертил						
		Проверил						