

117

4869

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 57-121

Город Вильнюс

Улица Ашоту



Дело №

1960 г.

Чертеж колодца

М 1: 20

по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. № 3
135.73	134.29	134.24	134.26	134.27

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 1шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. № 3	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	шт	200	шт	150	шт	150	шт

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил