

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 69 - 91

Город Вильнюс



Улица Ачюну

Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца
М 1: 25


По А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Трубы	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
136.64	134.54	134.52	134.62	

П Р И В Я З К А



ул. Ачюну 6

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 3 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	жуп.	150	жуп.	150	жуп.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил