

123^a

4869

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 68 - 93

Город Вильнюс

Улица Анюты



Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца

М 1:25

По А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №3	подкл. №4
136.30	134.16	134.10	134.24	134.12

П Р И В Я З К А

3 м

3 м

17

5.90 58
10.25
5.30

ул. Анюты 6

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 5 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №3		Подкл. №4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	жур	200	жур	150	жур	150	жур

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 228

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил