

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 48-100

Город Вильнюс

Улица Айчюну

Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца


М 1:25

по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
136.56	134.81	134.74	134.81	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 4 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	жуг	150	жуг	150	жуг		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 22 80

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

