

127<sup>a</sup>

4869

Форма 54 гс

## КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 96

Город

Вильнюс

Улица

Айчюны



Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца

М 1:25


По А-А



## О т м е т к и

| Крышка | Лотка   |          | Труба      |          |
|--------|---------|----------|------------|----------|
|        | у входа | у выхода | подкл. № 3 | подкл. № |
| 136.58 | 133.81  | 133.75   | 133.77     |          |

## П Р И В Я З К А



## О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 7 м

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

## Т Р У Б

| Вход  |        | Выход |        | Подкл. № 3 |        | Подкл. № |        |
|-------|--------|-------|--------|------------|--------|----------|--------|
| диам. | матер. | диам. | матер. | диам.      | матер. | диам.    | матер. |
| 200   | мур    | 200   | мур    | 200        | мур    |          |        |

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Норме

Ушаковски

Дарулис

ул. Айчюны 5