



128^a 4869

Форма 54 гс


КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 47-97	Город Вильнюс	Улица Анюку	Дело №	19 60 г.
-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------

Чертеж колодца
М 1:25
По А-А



Крышка	О т м е т к и			
	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3-4	подкл. № 4-5
136.41	133.84	133.83	133.88	133.95 133.96

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б			
Крышка чугунная				Вход		Выход	
Стены кирпич. бет.				диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирпич. бет.				200	н/у	200	н/у
Скобы 6 шт				Институт проектирования городского и сельского строительства			
Наличие воды				Объект 2280			
Наличие газа				Инв. №		Гл. геодезист	
Год строительства 19				Дата		Рук. группы	
						Исполнитель	
						Чертил	
						Проверил	