

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 61-100


Город Вильнюс

Улица Ачюну

Дело №

19 60 г.


Чертеж колодца
М 1:25
По А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
135.97	137.02	133.98	137.04	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 4 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	чуг	200	чуг	150	чуг		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Юодис

Шнековерт

Дарулис

