

4869

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 38 - 133

Город Вильнюс

Улица Агюны



Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца

М 1:25

по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
136.49	133.55	133.53		

П Р И В Я З К А

26 м

4 км

17

20

16.87

14.67

38

11.60

ул. Агюны Б

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 7 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Юрине

Шняковски

Доруче