

4869

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 34 - 134

Город Вильнюс

Улица Анжон

Дело №


19 60 г.

Чертеж колодца

М 1:25


По А-А



136.22



О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
136.22	132.69	132.67	132.95	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная		В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
		200	кп	200	кп	200	кп		
Стены кирпич. бет.									
Дно кирпич. бет.									
Скобы 7 шт		Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
		Объект 2280							
Наличие воды		Инв. №	Гл. геодезист				Нодис Шняковский		
Наличие газа			Рук. группы						
Год строительства 19		Дата	Исполнитель				Дарулис		
			Чертил						
			Проверил						

