


-14-


|                                    |          |         |                   |
|------------------------------------|----------|---------|-------------------|
| Kanalizacija Nr. ( 9 ) 141 KORTELĖ |          |         | 4869              |
| (Įrenginio pavadinimas)            | (abrisė) | (plane) | Planšeto nomenkl. |
| 1972                               |          |         | Vilnius           |
| (Įrenginio pastatymo metal)        |          |         | (Miestas) (Gatvė) |

ŠULINIO PLOVIAI :  
(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis :



Horizontalinis :



Piešimo brėžinys:



Pastabos

| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras mm | Astumas nuo dangčio | Altitudės |
|-------------|----------|--------------|---------------------|-----------|
| Dangtis     | bet.     |              |                     | 134.48    |
| Žemė        |          |              |                     |           |
| Sienos      | bet.     |              |                     |           |
| Dugnas      | bet.     | 1,000        |                     |           |

Lipynės ... 14 ...  
(Medžiaga, kiekis)  
Ar yra vandens? ...  
Ar yra dujų? ...  
.....  
.....

|        |       |      |     |        |      |        |
|--------|-------|------|-----|--------|------|--------|
| Vamžai | Nr. 1 | bet. | 200 | Viršus | 4.94 | 129.54 |
|        | Nr. 2 | bet. | 200 | Apačia | 5.04 | 129.44 |
|        | Nr. 3 | bet. | 100 | Viršus | 4.92 | 129.56 |
|        | Nr. 4 |      |     | Apačia |      |        |
|        | Nr. 5 |      |     | Viršus |      |        |
|        | Nr. 6 |      |     | Apačia |      |        |
|        | Nr. 7 |      |     | Viršus |      |        |

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ  
INSTITUTAS

Objekto Nr. 0002/7540

Sudarė epg / Michaj  
(parašas) (pavardė)

Patikrino Be / Be  
(parašas) (pavardė)

1972 m. ... mėn. 24 d.  
(Kortelės sudarymo data)