

4869

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 11 - 163

Город Вильнюс

Улица Я. Глюкено



Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца

М 1: 25

По А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
135.14	132.40	132.38	133.11	

П Р И В Я З К А

КН
Протяжная

11.75

6.23

21

3х41

ул. Я. Глюкено 5

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 4 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	200	кер	50	шт		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

Юодне
Шняковский
Даруше