

4869

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 11 - 1960

Город Вильнюс

Улица Антоны

Дело №


19 60 г.

Чертеж колодца
М 1:25
по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №3	подкл. №4
135.86	132.64	132.63	133.12	134.82

П Р И В Я З К А



ул. Антоны

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 4 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №3		Подкл. №4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	Кир	200	Кир	100	Кир	200	Кир

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

