



<u>F. Kaudisaija</u>		<u>Šulinio</u>		Nr. () <u>144</u>	KORTELE
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)			
<u>Tilvus</u>		<u>Aquomys</u>		<u>4869</u>	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>4</u> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	bet.	650		135,43	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos	
Žemė	—		—	135,43		
Sienos	bet.					
Dugnas	bet.	1,00	3,40	132,33		
Vandžiai	Nr. 1	ker.	200	Viršus Apačia 3,54	132,19	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ker.	200	Viršus Apačia 3,54	132,19	
	Nr. 3	a/c	200	Viršus Apačia 1,75	133,98	Objekto Nr. <u>41-2-40-4</u>
	Nr. 4	ker.	200	Viršus Apačia 3,54	132,19	Sudarė <u>004 - Kiskom</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5	ker.	100	Viršus Apačia 3,40	132,33	Patikrino <u>Paukštys</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5	ker.	100	Viršus Apačia 1,45	134,28	198.5 m.... <u>09</u> ...mėn. 4.d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)