4869

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 13 – 175 | Город Вильнюс | Улица Яблонскио | Дело № | 19 60 г.

Чертеж колодца
М 1: 25
По А-А





Отметки

Крышка	Лотка у входа	Лотка у выхода	Труб подкл. №	Труб подкл. №
135.89	133.67	133.07		

ПРИВЯЗКА



ОПИСАНИЕ

Состояние колодца и матер.	Труб: Вход диам.	Вход матер.	Выход диам.	Выход матер.	Подкл. № диам.	Подкл. № матер.	Подкл. № диам.	Подкл. № матер.
Крышка чугунная								
Стены кирп. ~~бет.~~	100	кер	100	кер				
Дно ~~кирп.~~ бет.								
Скобы 5 шт								
Наличие воды								
Наличие газа								
Год строительства 19								

Институт проектирования городского и сельского строительства | Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №			
	Гл. геодезист		Юодис
	Рук. группы		Шпаковский
	Исполнитель		Дорумс
Дата	Чертил		
	Проверил		

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000