

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 39 - 186



Город Вильнюс

Улица Анютин

Дело №.

19 60 г.


Чертеж колодца
М 1:25
по А-А





О т м е т к и

Крышка	Л о т к а		Т р у б	
	у входа	у выхода	ПОДКЛ. № 3	ПОДКЛ. №
135.19	131.01	130.94	131.33	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о л		В ы х о л		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	350	Кир	350	Кир	150	Кир		
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы 6 шт	Объект 2280							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				Юодне Шмаковский Барумс		
Наличие газа		Рук. группы Исполнитель						
Год строительства 19	Дата	Чертил						
		Проверил						