

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 6 - 189



Город Вильнюс

Улица Ачюну

Дело №

19 60 г.


Чертеж колодца
М 1:25
по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
135.56	131.55	131.54		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка чугунная	250	кер	300	кер				
Стены кирпич/бет.								
Дно кирпич. бет.								
Скобы 9 шт								
Наличие воды	Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий			
Наличие газа	Объект 2280							
Год строительства 19	Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		
	Дата	Чертил		Проверил				