

4869

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 77 - 53

Город Вильнюс

Улица Аучюны

Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца


М 1:25

по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
136.89	133.26	133.24		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 9 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
350	кер	350	кер				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил