

Vandentiekis šulinysNr. (1) 46

KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

VilniusStatybininkų4872

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>ketaus 5</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>ketaus</u>	<u>640</u>		<u>138,70</u>	Ar yra vandens?
Žemė				<u>0</u>	<u>138,70</u>	Ar yra dujų?
Sienos		<u>betono</u>				Pastabos
Dugnas		<u>betono</u>	<u>1000</u>	<u>2,37</u>	<u>136,33</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ketaus</u>	<u>100</u>	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-2005</u> Sudarė <u>L. Vailėnis</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Andr. Lapkavičius</u> (parašas) (pavardė) 197 <u>6</u> m. <u>XII</u> mėn. <u>10</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	<u>2,00</u>	
	Nr. 2	<u>ketaus</u>	<u>100</u>	Viršus		
				Apačia	<u>2,07</u>	
	Nr. 3	<u>ketaus</u>	<u>100</u>	Viršus		
				Apačia	<u>2,00</u>	
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		