

Kortelės Nr. () 92 KORTELĖ		4877
(Įrenginio pavadinimas)	(abrėšė)	(plane)
Vilnius		5 Vilties
(Įrenginio pastatymo metal)	(Miestas)	(Gatvė)


ŠULINIO PIŪVIAI :

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis :



Horizontalinis :



Plešimo brėžinys:



Pastabos Tiesiog 900.

4.

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	<u>Kel</u>	<u>930x930</u>	<u>_____</u>	<u>139.43</u>
Žemė	<u>grunt</u>	<u>_____</u>	<u>-0</u>	<u>139.43</u>
Sienos	<u>bet</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>
Dugnas	<u>bet</u>	<u>930x930</u>	<u>-</u>	<u>_____</u>

Lipynės
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ
INSTITUTASObjekto Nr. 1863/7652Sudarė 100 (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1972 m. birželio mėn. 26 d.
(Kortelės sudarymo data)

Vamzdžiai

Nr. 1	<u>Kel</u>	<u>200</u>	Viršus	<u>325</u>	<u>136.22</u>
Nr. 2	<u>ket</u>	<u>200</u>	Apačia	<u>-325</u>	<u>136.22</u>
Nr. 3			Viršus		
Nr. 4			Apačia		
Nr. 5			Viršus		
Nr. 6			Apačia		
Nr. 7			Viršus		
			Apačia		