


<i>Sanatizacija</i>	Nr. (158) 192	KORTELE	4878
(Inginio pavadinimas)	(abris) (plane)	Planšto nomenkl.	
(Inginio pastatymo metai)	(Miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PIŪVIAI :
(Matmenys duoti cm)

Vertikalinis :




Horizontalinis :



Pririšimo brėžinys:

MN



S

Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	<i>Metal.</i>	<i>0.60</i>		<i>139.42</i>
Žemė				
Sienos	<i>Beton.</i>			
Dugnas		<i>1.00</i>	<i>1.82</i>	<i>137.60</i>

Lipynės met. 2
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? _____

Ar yra dujų? _____

Vamzdžiai	Nr. 1	<i>Ker.</i>	<i>150</i>	Viršus Apačia	<i>160</i> <i>177</i>	<i>137.65</i>
	Nr. 2	<i>Ker.</i>	<i>150</i>	Viršus Apačia	<i>187</i>	<i>137.55</i>
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

RITI
Miestų Statybos
Projektavimo institutas

Objekto Nr. 4209

Sudarė

Patikrino

197/ m. 11 mėn. 3 d.
(Kortelės sudarymo data)