

(249-44)-8

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>3</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Скрябелю</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.
--------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1: 50

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
143.05	диам. 141.75			
засорен				

ул. Скрябелю

О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.									
Дно кирп. бет.									
Скобы <u>нет</u>		Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды		Объект <u>3396</u>							
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист		<u>Лосие</u>				
			Рук. группы		<u>Хайне</u>				
			Исполнитель		<u>Харшев</u>				
		Дата	Чертил						
Год строительства 19		<u>27.5.62</u>	Проверил						