

# КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 101

Город Вильнюс


Номенклатура  
планшета

4879

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца  
М 1: 25



## О т м е т к и

| Крышка | Лотка          |                 | Т р у б       |               |
|--------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
|        | у входа<br>№ 1 | у выхода<br>№ 2 | подкл.<br>№ 3 | подкл.<br>№ 4 |
| 140,25 | 138,51         | 138,28          | 138,30        | 138,51        |

## П Р И В Я З К А



## О П И С А Н И Е

|                                       |                                                     |               |           |              |            |                   |                 |            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|------------|-------------------|-----------------|------------|
| Состояние колодца и матер.            | Т Р У Б                                             |               |           |              |            |                   |                 |            |
| Крышка <del>чугунная</del> <i>нет</i> | В х о д                                             |               | В ы х о д |              | Подкл. № 3 |                   | Подкл. №        |            |
|                                       | диам.                                               | матер.        | диам.     | матер.       | диам.      | матер.            | диам.           | матер.     |
| Стены <del>кирп. бет.</del>           | 150                                                 | <i>бет</i>    | 150       | <i>бет</i>   | 100        | <i>пр</i>         | 150             | <i>бет</i> |
| Дно <del>кирп. бет</del>              | Институт проектирования промышленного строительства |               |           |              |            |                   | Отдел изысканий |            |
| Скобы <i>2</i>                        | Объект <i>Рем. мех. цех госреммехзавода</i>         |               |           |              |            |                   |                 |            |
| Наличие воды <i>-</i>                 | Инв. №                                              | Гл. геодезист |           |              |            | <i>Менделеев</i>  |                 |            |
|                                       |                                                     | Рук. группы   |           |              |            | <i>Корнавикус</i> |                 |            |
| Наличие газа <i>-</i>                 | Дата                                                | Исполнитель   |           | <i>Ремиз</i> |            | <i>Корнавикус</i> |                 |            |
|                                       |                                                     | Чертил        |           | <i>Ремиз</i> |            | <i>Корнавикус</i> |                 |            |
| Год строительства 19                  | <i>11.8.73</i>                                      | Проверил      |           | <i>Ремиз</i> |            | <i>Бисюрова</i>   |                 |            |