

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 141



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 4879

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
139.72	137.45	137.34		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	бет	150	бет				
Дно кирп. бет	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы У	Объект Рем. мех. уст. гор. ст. мех. движения							
Наличие воды —	Инв. №	Гл. геодезист				Яковлев		
Наличие газа —		Рук. группы				Керманович		
Год строительства 19	Дата 11-8-73г.	Исполнитель		Богин		Земляков		
		Чертил		Богин		—		
		Проверил		Богин		Богин		