Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 143

Город Вильнюс

Номенклатура планшета 4879

Дело №

19 61 г.

Чертеж колодца
М 1: 25





Отметки

Крышка	Лотка у входа № 1	Лотка у выхода № 2	Труб подкл. № 3	Труб подкл. №
139,78	136,23	136,21	136,26	

ПРИВЯЗКА



ОПИСАНИЕ

Состояние колодца и матер.	
Крышка чугунная	
Стены ~~кирп.~~ бет.	
Дно ~~кирп.~~ бет	
Скобы 5	
Наличие воды —	
Наличие газа —	
Год строительства 19	

ТРУБ

Вход № 1 диам.	Вход № 1 матер.	Выход № 2 диам.	Выход № 2 матер.	Подкл. № 3 диам.	Подкл. № 3 матер.	Подкл. № диам.	Подкл. № матер.
250	бет	250	бет	1.00	чуг		

Институт проектирования промышленного строительства | Отдел изысканий

Объект Рем. мех. цех горремтехзавода

Инв. №			
	Гл. геодезист		Янушис
	Рук. группы		Леонавичус
	Исполнитель	Ференц	Чуйкаускас
Дата	Чертил	Ференц	— " —
1961. XII. 20	Проверил	Фуув	Печюра

11.X.73

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс, Зак. № 2058—1500