

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 144

Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 4879


Дело №

19 51 г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа <i>ПК-1</i>	у выхода <i>ПК-2</i>	подкл. № <i>3</i>	подкл. №
139.78	135.86	135.83	136.05	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены ~~кирп.~~ бет.

Дно ~~кирп.~~ бет

Скобы *5*

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
250	бет	250	бет	100	чуг		

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект *Рем. мех. цех госремтехзавода*

Инв. №	Гл. геодезист		Дата	Гл. геодезист	
	Рук. группы	Исполнитель		Рук. группы	Исполнитель

1961. XII. 20

11. X 73

