

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 146

Город Вильнюс



Номенклатура
планшета

4879

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
140.02	137.02	136.50		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	200	бет	250	бет				
Дно кирп. бет	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы У	Объект Рем. мех. цех гореломехзавода							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				Аносов		
		Рук. группы				Леонавичук		
Наличие газа	Дата	Исполнитель		Ремонт		Григорьев		
		Чертил		Ремонт		" "		
Год строительства 19	1961 XII 20	Проверил		Лук		Григорьев		