

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>155</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Номенклатура планшета <u>4879</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.			
Чертеж колодца М 1:		О т м е т к и		П Р И В Я З К А				
		Крышка	Лотка у входа <u>д. 1</u>			у выхода <u>д. 2</u>	Труба подкл. № <u>3</u>	подкл. № _____
		139.38	136.98	136.98	138.75			
О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б					
Крышка чугунная			Вход <u>д. 1</u>		Выход <u>д. 2</u>		Подкл. № <u>3</u>	
			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирпич. бет.			200	бет	200	бет	150	бет
Дно кирпич. бет.			Институт проектирования промышленного строительства					
Скобы			Отдел изысканий					
Наличие воды			Объект <u>Рем. мех. цех</u> <u>восстановительная</u>					
Наличие газа			Инв. № _____	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель
Год строительства 19 _____			Дата <u>9.12.26</u>	Чертил <u>Рубин</u>		Проверил <u>Рубин</u>		Исполнитель <u>Леонавичус</u>