

4879

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 31

Город Вильнюс


Улица Партизану

Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца
М 1:25


по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
140.02	137.67	137.59	137.77	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 4 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
250	керам.	250	керам.	150	керам.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3218

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

30.12.60

11.X.73

Баранов

Григорьев