



<i>Kanalizacija</i>	Nr. (83) 88	KORTELE	4879
(Irenginio pavadinimas) (abrisė) (plane)			Planšeto numeris.
		<i>Vilnius, Panoris g. (Favoro g.)</i>	
(Irenginio pastatymo metai)	(Miestas)	(Gatvė)	

ŠULINIO PIŪVIAI :
(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis :



Horizontalinis :



Pririšimo brėžinys:



Pastabos _____

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Aititudės	Lipynės _____ (Medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? _____ Ar yra dujų? _____
Dangtis	<i>Med.</i>	<i>0.60</i>		<i>139.68</i>	
Žemė					
Sienos	<i>Beton.</i>				
Dugnas		<i>1.20</i>	<i>2.40</i>	<i>137.28</i>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>Asbc.</i>	<i>350</i>	Viršus Apačia	<i>2777</i> Miestų Statybos Projektavimo Institutas
				<i>2.36</i>	
	Nr. 2	<i>Asbc.</i>	<i>350</i>	Viršus Apačia	
				<i>2.45</i>	
	Nr. 3	<i>Ketans</i>	<i>100</i>	Viršus Apačia	Objekto Nr. <i>4209</i> Vilnius, Sudarė <i>[Signature]</i> Patikrino _____ 197/m. <i>5</i> mėn. <i>22</i> d. (Kortelės sudarymo data)
				<i>1.43</i>	
	Nr. 4	<i>Metal.</i>	<i>200</i>	Viršus Apačia	
	Nr. 5	<i>6 metal.</i>	<i>50</i>	Viršus Apačia	
				<i>0.91</i>	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	