

4881

|                                       |              |                  |                 |                 |            |                      |         |                |  |
|---------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------|---------|----------------|--|
| Šul. №№ 15                            | Kanalizacija | Rajonas<br>Gatvė | Ciuomelkay R/13 |                 | Užsakymo № | 1962 m.              | Vilnius |                |  |
| Šulinio brėžinys<br>MI:25; MI:50      |              | Altitudės        |                 |                 |            | PRIRIŠIMAS           |         |                |  |
|                                       |              | Dangtis          | Grioveliai      |                 | Vamzdis    |                      |         |                |  |
|                                       |              |                  | įėjimas         | išėjimas        | prijung. № | prijung. №           |         |                |  |
|                                       |              | 142.21           | 139.89          | 139.90          | 140.84     |                      |         |                |  |
|                                       |              |                  |                 |                 |            |                      |         |                |  |
| APRAŠYMAS                             |              |                  |                 |                 |            |                      |         |                |  |
| Šulinio medžiaga ir stovis            |              |                  |                 | VAMZDŽIAI       |            |                      |         |                |  |
| Dangtis                               |              |                  |                 | įėjimas         |            | išėjimas             |         | Prijungimo Nr. |  |
| Sienos                                |              |                  |                 | d.              |            | medž.                |         | d.             |  |
| Dugnas                                |              |                  |                 | d.              |            | medž.                |         | medž.          |  |
| Lipynės                               |              |                  |                 | d.              |            | medž.                |         | d.             |  |
| Esamo vandens kiekis                  |              |                  |                 | d.              |            | medž.                |         | medž.          |  |
| Esamų dujų kiekis                     |              |                  |                 | d.              |            | medž.                |         | medž.          |  |
| Šulinys pastatytas 1960 m.            |              |                  |                 | d.              |            | medž.                |         | medž.          |  |
| Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius |              |                  |                 | d.              |            | medž.                |         | medž.          |  |
| Objektas:                             |              |                  |                 | d.              |            | medž.                |         | medž.          |  |
| Invent. №                             |              |                  |                 | Sk. viršininkas |            | Sk. vyr. inžinierius |         |                |  |
| Data                                  |              |                  |                 | Vykdė           |            | Braižė               |         |                |  |
|                                       |              |                  |                 | Tikrino         |            |                      |         |                |  |