



Neaiškios pastatų 1978 Nr. () 22 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Statybinių 4881
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... kopetels (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	700		141,88	Ar yra vandens?
Žemė	grunt		0,00	141,88	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dūgnas	bet	230x50	2,98	138,90	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	200	Viršus Apačia	167 140,21
	Nr. 2			Viršus Apačia	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 91-10918...
					Sudarė <u>Saš 67</u> <u>Stankevič</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>110</u> <u>Yasinkavičius</u> (parašas) (pavardė)
					1978 m. ... 05 ... mėn 22 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)