

- 165 -

Vandentietis kamera
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)


Vilnius Partizany
(Miestas) (Gatvė)

Nr. () 135 **KORTELE**


4882
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ³ (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ket.	640		140,23	Ar yra vandens?
Žemė		#		—	140,23	Ar yra dujų?
Sienos		Bet.				Pastabos
Dugnas		Bet.	1020 x 1300	2,50	137,73	
Vamzdžiai	Nr. 1	Ket.	50	Viršus 2,30	137,93	
	Nr. 2	Ket.	50	Viršus 2,30	137,93	
	Nr. 3			Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. <u>01-8202/1.2.1001</u>
						Sudarė <u>Skirp. Navickas</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>Ant. Lepšius</u> (parašas) (pavardė)
						197.8. m. mėn. 13. d.
						(Inginio tyrinėjimo data)