

4882

2)-8

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 1

Город Вильнюс



Улица Даугришио

Дело №

1959 г.

Чертеж колодца
М 1:25


139.97



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
139.97	136.41	136.25		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		630x760	Бетон	630x760	Бетон				
Дно кирп. бет.									
Скобы 7 шт		Институт проектирования городского и сельского строительства							
Наличие воды нет		Объект № 2930							
Наличие газа нет		Инв. №							
Год строительства 19		Гл. геодезист							
		Рук. группы							
		Исполнитель							
		Дата							
		Чертил							
		Проверил							

Иогис И.И.
Шняковский И.И.
Дарулис П.А.