

4882

5

2)-8

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 4

Город Вильнюс


Улица Даугавитиса

Дело №


19 г.

Чертеж колодца
М 1:25

139.86



760


136.92
вход136.89
выход

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
139.86	136.92	136.89	—	—

П Р И В Я З К А

ул. Вайшвинкя



ул. Даугавитиса

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 5 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
630x760	Бетон	630x760	Бетон	—	—	—	—

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект № 2930

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Модис И.И.

Шнаковски И.И.

Дарулис П.А.