

4882

5, 2)-8

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 7

Город Вильнюс

Улица Даугминис

Дело №

19 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
139.94	137.11	137.02	—	—

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дво кирп. бет.

Скобы 4 шт

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
630х760	Бетон	630х760	Бетон				

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект № 2930

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

Иогне И.И.

Шняковски И.И.

Даруше Г.А.