

-157-

ITI Nr. 91^a

Vandentiekio

Kamera

Nr. () 71 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Partizany

4882

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Ket.	640		140.12	Ar yra vandens?
Žemė	A		-	140.12	Ar yra dujų?
Sienos	Bet.				Pastabos
Dugnas	Bet.	200 x 1500	2.01	138.11	
Vamzdžiai	Nr. 1	Ket.	100	Viršus 1.70 Apačia 138.42	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr.
	Nr. 2	Ket.	100	Viršus 1.70 Apačia 138.42	
	Nr. 3	Ket.	50	Viršus 1.71 Apačia 138.41	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					197.8 m. mėn. 3. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)