

4882

2)-8

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 8

Город Вильнюс

Улица Даугминис


Дело №

1959 г.


Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

П Р И В Я З К А



Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
139.98	137.11	137.10	—	—



14.92

0

16.38

14.20

11.3

0.46

ул. Даугминис

Кур

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Т Р У Б

Крышка чугунная

Стены кирпича бет.

Дно кирпича бет.

Скобы 4 шт

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Вход

Выход

Подкл. №

Подкл. №

диам.

матер.

диам.

матер.

диам.

матер.

диам.

матер.

760x630 Бетон

760x630 Бетон

—

—

—

—

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект № 2930

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

Подпись И.И.

И.И. Ивашкин

Дарунас Р.А.

