

Neudevickio

kamera

Nr. () 81

KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Uboviciu

4882

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	Ket.	640		140.52	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	A		-	140.52	Ar yra vandens?
Sienos	Bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	Bet.	1000 x 2000	3.29	137.23	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	Ket.	200	Viršus 2.79	137.73
				Apačia	
	Nr. 2	Ket.	200	Viršus 2.79	137.73
				Apačia	
	Nr. 3	Ket.	100	Viršus 2.82	137.70
				Apačia	
	Nr. 4	Ket.	100	Viršus 2.82	137.70
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-8107/14.1001
					Sudarė <u>Blaziejus Navickas</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Jonas Lepkantas</u> (parašas) (pavardė)
					197. m. mėn. 13 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)