

4882

Форма № 4

№№ кол. 3/87 Сеть: Канализации	Улица Daugpils	№№ дела	Год 195	г. Вильнюс				
85 Чертеж колодца М 1:50	О т м е т к и		П Р И В Я З К А					
	Крышка	Лотка	Труб					
		у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №			
	140.49	137.85	137.83	137.90				
	О П И С А Н И Е							
	Состояние колодца и матер.		Т Р У Б					
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
Стены кирп. бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.	200	керам.	200	керам.	100	чугун		
Скобы 5.0	ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ							
Наличие воды нет	Объект 506		Инв. №		Нач. произв. груп.			
Наличие газа	Дата		Исполнитель		Каралин		Грант	
Год строительства 1960			Чертил					
			Проверил					