

4882

Форма № 4

№№ кол. 2/88	Сеть: Канализации	Улица <i>Daugpilis</i>	№№ дела	Год 1950	г. Вильнюс				
86	Чертеж колодца М 1:50	О т м е т к и		П Р И В Я З К А					
		Крышка	Лотка		Труб				
			у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №			
		140.65	138.06	138.02	138.27				
		О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		150	кер.	200	кер.	100	чп.		
Дно кирп. бет.		ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ							
Скобы 40		Объект 506							
Наличие воды Нет		Инв. №		Нач. произв. груп.					
Наличие газа		Дата		Рук. спец. бригады					
Год строительства 1960				Исполнитель		<i>Karalins</i>		<i>Karalins</i>	
				Чертил					
				Проверил					