



4882

Форма № 4

№№ кол. 1/89 Сеть: Канализации	Улица Daugpilis	№№ дела	Год 1960	г. Вильнюс				
87 Чертеж колодца М 1:50	Отметки		П Р И В Я З К А					
	Крышка	Лотка	Труб					
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №			
	140,68	138,39	138,36					
	О П И С А Н И Е							
	Состояние колодца и матер.		Т Р У Б					
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Стены кирп. бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.	100	242	150	керш.				
Скобы 40	ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ							
Наличие воды Нет	Объект 506							
Наличие газа	Инв. №	Нач. произв. груп.						
Год строительства 1960	Дата	Рук. спец. бригады						
		Исполнитель		Karalins		Mason		
		Чертил						
		Проверил						