

4882

2)-8

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 9

Город Вильнюс

Улица Дауга

Дело №

1959 г.

Чертеж колодца
М 1:25

140.06

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №
140.06	137.23	137.22	137.84	—

П Р И В Я З К А

46.29
16.20
14.80
18.20
28.38
37.60
5

ул. Дауга

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 5шт

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
400x760	Бетон	630x760	Бетон	200	асб/цемент	—	—

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 2930

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Иогане И.И.

Шнаковски И.

Дарунас П.А.

137.23
вход137.84
матер.137.22
выход