

Šul. №№ 9	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Daymune</i>	Užsakymo №	19 <i>62</i> m.	Vilnius				
Šulinio brėžinys <i>MI:25; MI:50</i>		Altitudės		PRIRIŠIMAS					
<i>Pagpus I-I</i>		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis				
			iėjimas	išėjimas	prijung. № 1	prijung. №			
		140.47	138.13	138.12	138.22				
<i>138.13</i> <i>Blag</i> <i>138.22</i> <i>pagpus w1</i> <i>138.12</i> <i>Blag</i>		APRAŠYMAS							
		Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI					
Dangtis <i>vygumbe</i>		Iėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr. 1		Prijungimo Nr.	
Sienos <i>betonuose</i>		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas <i>betonuose</i>		200	<i>acdy</i>	200	<i>acdy</i>	100	<i>yp</i>		
Lipynės <i>med. 3</i>		Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius							
Esamo vandens kiekis —		Objektas: <i>uch. chumce 18^{is} klabavac</i>							
Esamų dujų kiekis —		Invent. №	Sk. viršininkas						
Šulinys pastatytas 19 60 m.		Data	Sk. vyr. inžinierius						
		<i>1962 m.</i>	Vykde						
			Braiže						
			Tikrino						