

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № *12/235*



Город *Вильнюс*

Номенклатура
планшета *4883*

Дело №

19 *61* г.


Чертеж колодца
М 1:



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа НУ	у выхода НУ	подкл. № 1	подкл. № 2, 3
139.25	137. 18 ²²	137. 16	137. 28	12 = 138.53 13 = 138.16

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. № 1		Подкл. № 2, 3	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	200 150	кер.	150 200	кер.	100	зуг.	100	зуг.
Дно кирп. бет							70	зуг.
Скобы	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
	Объект № 011 3-я «Земля»							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Васильчук		Суров		
Наличие газа		Рук. группы						
Год строительства 19	Дата 10.12.1961	Исполнитель		Сарычев		Суров		
		Чертил						
		Проверил						