

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 10/242

Город *Вильнюс*



Номенклатура
планшета

4883

Дело №

19 *41* г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа № 2	у выхода № 1	подкл. № 3	подкл. № 4,5
139.36	137.31	137.26	137.37	~4=138.05 ~5=137.99

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т р у б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. № 4,5	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	кер.	200	кер.	100	куп.	150	кер.
Дно кирп. бет.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 2	Объект 2011 3-я Флора							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Реснавичус		Варичев		Виз
Наличие газа		Рук. группы						
Год строительства 19	Дата июнь 1941	Исполнитель		Чертил		Проверил		
		Чертил						