

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 8/344



Город *Вильнюс*

Номенклатура
планшета *4883*

Дело №

19 *4* г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа <i>Н2</i>	у выхода <i>Н1</i>	подкл. №	подкл. №
139.72	136, 96	136, 91		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	к.гр.	150	к.гр.				
Дно кирп. бет.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 3	Объект 3-я Завра							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист						
		Рук. группы		Лешаевская				
Наличие газа	Дата	Исполнитель		Саргис				09.07.19
		Чертил						
Проверил								
Год строительства 19								